

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHINAPENCALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINAPENCALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0094-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRA 26



Foto 2: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIO DE PORTON DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERA, INTERMEDIA Y COLUMNAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eva Sefora Rox Pop

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

