

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM , CASERIO SAN LUIS CHACPOELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUIS CHACPOELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0096-43	FECHA:	10/11/2024



FOTO 1 : SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIO



FOTO 4. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 5: PINTADA EN MURO EXTERIORES E INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ernesto Federico Tzola</i> Firma y sello del Presidente de la O.R.M.	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--