

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO SAN LUIS CHACPOELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN LUIS CHACPOELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0096-43	FECHA:	15/11/2024



FOTO1 : SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL




FOTO3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIO



FOTO 4. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 5: PINTADA EN MURO EXTERIORES E INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ernesto Federico Tzalam</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

