



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0098-43	FECHA:	22 DE ABRIL DE 2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 5: Reparación de loza de concreto de patio



FOTO 6: Reparación de loza de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

