



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ZAPOTAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0102-43	FECHA:	5/11/2024



FOTO 1:LEVANTAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



FOTO 2:INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.



FOTO 3: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



FOTO 5:INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL.



FOTO 6: INSTALACIÓN DE PUERTAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Col xo'

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

