



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ZAPOTAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13.03-0102-43	FECHA:	22/11/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



FOTO 2: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.



FOTO 3: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA.



FOTO 5: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL.



FOTO 6: INSTALACIÓN DE PUERTAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Col xo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

