

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "LIC. JULIO ANTONIO DE LEON SOSA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	15/11/2024



FOTO 1: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 2: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 4: SUSTITUCION DE SANITARIOS



FOTO 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 6: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "LIC. JULIO ANTONIO DE LEON SOSA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	15/11/2024



FOTO 7: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 8: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 9: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



FOTO 10: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



FOTO 11: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



FOTO 12: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "LIC. JULIO ANTONIO DE LEON SOSA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	15/11/2024




FOTO 13: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



FOTO 14: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---