

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "LIC. JULIO ANTONIO DE LEON SOSA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	4/12/2024



FOTO 1: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 2: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 4: SUSTITUCION DE SANITARIOS



FOTO 5: SUSTITUCION DE SANITARIOS




Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEL EL ESTOR IZABAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "LIC. JULIO ANTONIO DE LEON SOSA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 8: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 9: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 10: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 11: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 12: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "LIC. JULIO ANTONIO DE LEON SOSA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	4/12/2024



FOTO 13: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 14: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



FOTO 15: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



FOTO 16: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



FOTO 17: MANTENIMIENTO DE PUERTAS




FOTO 18: MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "LIC. JULIO ANTONIO DE LEON SOSA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	4/12/2024



FOTO 19: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LITROS



FOTO 20: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LITROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "LIC. JULIO ANTONIO DE LEON SOSA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	4/12/2024



FOTO 21: MANTENIMIENTO DE CANASTA




FOTO 22: MANTENIMIENTO DE CANASTA




FOTO 23: MANTENIMIENTO DE CANASTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "LIC. JULIO ANTONIO DE LEON SOSA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	4/12/2024




FOTO 24: APLICACIÓN DE COMEGENOL



FOTO 25: APLICACIÓN DE COMEGENOL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	--	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "LIC. JULIO ANTONIO DE LEON SOSA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0120-46	FECHA:	4/12/2024




FOTO 26: MANTENIMIENTO DE RANCHITOS



FOTO 27: MANTENIMIENTO DE RANCHITOS



FOTO 28: MANTENIMIENTO DE RANCHITOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

