



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA PROF. JOSE DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE CANTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0121-45	FECHA:	1/08/2024



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINAS EN MAL ESTADO POR LAMINAS TROQUELADAS ALUZIN CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3. SUSTITUCION DE PISO EN MALESTADO POR PISO NUEVO



FOTO 4. LEVANTAMIENTO DE TRES HILADAS DE MURO DE AULA Y REPELLO .



FOTO 5. SUSTITUCION DE COLUMNAS DE MADERAS POR COLUMNAS DE CONCRETO



FOTO 6. PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Yolanda Choc Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

