



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                        |                                |                  |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                 | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BOCA ANCHA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0124-45          | FECHA:                         | 29/11/2024       |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL.



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.




Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público