



Ministerio de Educación

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria "Argelia Esther García Curley"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Bongo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0127-45	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 3: Cuneta de Concreto



FOTO 4: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio d tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura a puertas servicios sanitarios)



FOTO 5: Sustitucion inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria "Argelia Esther Garcia Curley"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Bongo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0127-45	FECHA:	20/02/2024



FOTO 6: Mantenimiento a portone de metal



FOTO 7: Reparación de cerco



FOTO 8: Sustitucion de focos ahorradores



FOTO 8: Sustitucion de plafoneras



FOTO 8: Sustitucion interruptores simples



FOTO 8: Sustitucion tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria "Argelia Esther Garcia Curley"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Bongo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-3-0127-45	FECHA:	20/02/2024



FOTO 8: Sustrucion de filpones



FOTO 8: Reparacion de Cableado Electrico



FOTO 9: Repello en Muro de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

