



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria "Argelia Esther Garcia Curley"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Bongo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0127-45	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 3: Cuneta de Concreto



FOTO 4: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio d tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura a puertas servicios sanitarios)



FOTO 5: Sustitucion inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria "Argelia Esther Garcia Curley"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Bongo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0127-45	FECHA:	28/05/2024



FOTO 6: Mantenimiento a portone de metal



FOTO 7: Reparación de cerco



FOTO 8: Sustitucion de focos ahorradores



FOTO 8: Sustitucion de plafoneras




FOTO 8: Sustitucion interruptores simples



FOTO 8: Sustitucion tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Costa Rica

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria "Argelia Esther Garcia Curley"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Bongo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-3-0127-45	FECHA:	28/05/2024



FOTO 8: Sustrucción de flpiones




FOTO 8: Reparación de Cableado Electrico



FOTO 9: Repello en Muro de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

