

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	EL Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socelá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0128-45	FECHA:	28/10/2024



Foto1: Reparación de Muro Perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.



Foto 5: Reparación de muro perimetral




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---