

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	EL Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socelá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0128-45	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Reparación de Muro Perimetral



Foto 2: Reparacion de muro perimetral



Foto 3: Reparación de Muro Perimetral



Foto 4: Fabricacion e instalacion de porton de metal de ingreso.



Foto 5: Fabricacion e instalacion de porton de metal de ingreso.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

