

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0133-43	FECHA:	15/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALI.- 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALI-26



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0133-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 11: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



Foto 12: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la AEP



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0133-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 14: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 15: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 16: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

