

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISITA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0133-43	FECHA:	02/12/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



FOTO 11: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



FOTO 12: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0133-43	FECHA:	2/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL. 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL. 26



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SOSPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SOSPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISITA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0133-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 13: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR.



FOTO 14: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 15: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR.




Foto 16: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Escuela




 Firma y Sello Director Centro Educativo

