

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS NUBES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS NUBES, EL ESTOR, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 03 - 0135 - 43	FECHA:	09 DE MAYO DEL 2024



Foto 1: Chapaz colocadas y finalizadas.



Foto 2: Chapaz colocadas y finalizadas.



Foto 3: Finalización de colocación de portón



Foto 4: Finalización de muro perimetral



Foto 5: Finalización de muro perimetral






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---