



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAJCHAJILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0136-43	FECHA:	29/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, POR LAMINAS TROQUELADAS C-26.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL.



FOTO 4: SUSTICIÓN DE BALCONES DE METAL.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mateo Loc 102

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

