



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELPEC ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0137-43	FECHA:	2/12/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE COLUMNA DE CONCRETO.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA.



FOTO 4: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL.




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO.




FOTO 6: INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

