



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA SEMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0143-43	FECHA:	29/04/2024



FOTO 1: REPARACION DE MURO DE AULAS



FOTO 2: REPARACION DE MURO EN AULAS



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 4: REPARACION DE PISO TORTA




FOTO 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CAL. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abraham xol

Firma y sello del Presidente de la OPF

Juan B

Firma y Sello Director Centro Educativo Público