



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEYAMCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0144-43	FECHA:	30/05/2024




FOTO 1: REPARACION DE MURO EN AULAS



FOTO 2: REPARACION DE MURO EN AULAS




FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 4: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abraham xol

Firma y sello del Presidente de la OPE



Juan B

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

