

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MANGUITO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0150-41	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS



FOTO 3: INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 6: INSTALACIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

