

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA MARIA LA LLORONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0157-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA CAL.26



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA CAL.26



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandro Caalpac

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA MARIA LA LLORONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0157-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 6: REMODELACION Y LEVANTADO DE PAREDES.



FOTO 7: REMODELACION Y LEVANTADO DE PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandro Calpoc
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

