

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LOS ANGELES PANCALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ANGELES PANCALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0162-45	FECHA:	16 de mayo de 2024



REPACIÓN DE PISO DE TORTA



REPELLO DE BAÑOS



CIRCULACION DE PREDIO ESCOLAR



CAMBIO DE TUVO FLUVIAL



PUERTA DE METAL



Foto 6: REPACIÓN DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LOS ANGELES PANCALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ANGELES PANCALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0162-45	FECHA:	16 de mayo de 2024



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

