

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0167-45	FECHA:	5/12/2024



FOTO 1: MURO PERIMETRAL



FOTO 2: INSTALACION DE CANALES PARA AGUA



FOTO 3: INSTALACION DE CANALES PARA AGUA



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE BALCONES



FOTO 5: MANTENIMIENTO DE BALCONES




FOTO 6: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la D.P.E.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0167-45	FECHA:	5/12/2024



FOTO 7: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 8: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 9: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



FOTO 10: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



FOTO 11: INSTALACION DE FOSA SÉPTICA



FOTO 12: INSTALACION DE FOSA SÉPTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---