

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHIPATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0183-41	FECHA:	05/11/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE MURO



FOTO 2: INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS



FOTO 3: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA.



FOTO 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--