

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHIPATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0183-41	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE MURO



FOTO 2: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS



FOTO 3: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 4: INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público