



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUIM REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 3-55 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0187-42	FECHA:	5/06/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: ; Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana




FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 5: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 6: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

