

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0190-43	FECHA:	23/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Débora Xicará C.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0190-43	FECHA:	23/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE COLUMNA DE MADERA POR CONCRETO



Foto 4: SUSTITUCION DE COLUMNA DE MADERA POR CONCRETO



Foto 5: SUSTITUCION DE COLUMNA DE MADERA POR CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCION DE COLUMNA DE MADERA POR CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Débora Xicará C.

Firma y sello del Presidente de la OMP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0190-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: REPARACION DE PISO



Foto 2: REPARACION DE PISO



Foto 3: REPARACION DE PISO



Foto 4: REPARACION DE PISO



Foto 5: REPARACION DE PISO



Foto 6: SUSTITUCION DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Débara Xicará C.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0190-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 2: SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 3: SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCION DE SANITARIOS




Foto 5: SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 6: SUSTITUCION DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deborah Xicará C.

Firma y sello del Presidente de la OPM



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

