

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0190-43	FECHA:	30/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Debora Xicará C.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0190-43	FECHA:	30/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE COLUMNAS DE MADERA POR CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCION DE COLUMNAS DE MADERA POR CONCRETO



Foto 4: SUSTITUCION DE COLUMNAS DE MADERA POR CONCRETO



Foto 5: SUSTITUCION DE COLUMNAS DE MADERA POR CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCION DE COLUMNAS DE MADERA POR CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Déborah Xicará C.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0190-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: REPARACION DE PISO



Foto 2: REPARACION DE PISO



Foto 3: REPARACION DE PISO



Foto 4: REPARACION DE PISO




Foto 5: REPARACION DE PISO



Foto 6: REPARACION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deborah Xicará C.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0190-43	FECHA:	30/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto 2: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto 3: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto 6: SUSTITUCION DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Déborah Xicará C.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

