

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHIPATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0191-43	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL



Foto 5: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEF	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
--	---

