



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL BOQUERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOQUERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0193-43	FECHA:	19/03/2024



Sustitución de lámina, por láminas troqueladas Aluzin calibre 26



Mantenimiento de portones




Sustitucion de balcones de metal



Pintura en muros exteriores e interiores



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitucion de ducto electrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Gilberto Eud Jacob

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

