



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BOQUERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOQUERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0193-43	FECHA:	15/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA C-26



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE PORTONES



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PORTONES



FOTO 4: SUSTITUCIONES DE BALCONES DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIONES DE BALCONES DE METAL



FOTO 6: PINTURA DE MUROS INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilberto Cucco

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BOQUERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOQUERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0193-43	FECHA:	15/07/2024



FOTO 7: PINTURA DE MUROS EXTERIORES



FOTO 8: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA(LIJADO CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECCIONES, APLICACIÓN DE PINTURA.



FOTO 9: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



FOTO 10: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



FOTO 11: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO



FOTO 12: REPARACIÓN DE BASES DE CONCRETO DE ROTOPLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilberto Cucul

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BOQUERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOQUERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0193-43	FECHA:	15/07/2024



FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL DE AGUAS LUVIALES



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilberto Cucu

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

