



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINABENQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0212-43	FECHA:	3/05/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 5: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 6: SUSTITUCION DE PISO TORTA DE COCINA Y REPARACION DE COLUMNAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandra Pam T...
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINABENQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0212-43	FECHA:	20/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandro Román T...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

