



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINABENQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0212-43	FECHA:	29/05/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO TORTA DE COCINA Y REPARACION DE COLUMNAS DE CONCRETO



FOTO 6: SUSTITUCION DE PISO TORTA DE COCINA Y REPARACION DE COLUMNAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandro Pom Tzuc

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINABENQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0212-43	FECHA:	29/05/2024




FOTO 7: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS




FOTO 8: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 9: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandra p...
Firma y sello del Presidente de la O.R.F. DE PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

