



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0219-43	FECHA:	18/04/2024



1. FABRICACIÓN DE BALCONES.



2. FABRICACIÓN DE 3 PUERTAS PRINCIPALES.




3. INSTALACIÓN DE CANALES.



4. FABRICACIÓN E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA.



5. REMODELACIÓN PISO DE TORTA A LISO.



6. INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

falta fotos