



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0219-43	FECHA:	10/05/2024



1. PINTADA EXTERIOR E INTERIOR DE LA ESCUELA.



2. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS.



3. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 7 BALCONES.



4. INSTALACIÓN DE CANALES.



5. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.



6. INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público