

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAKIQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0247-43	FECHA:	6/11/2024



FOTO 1: LEVANTADO DE PAREDES



FOTO 2: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL PARA TECHO



FOTO 3: CERNIDO DE PAREDES



FOTO 4: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL. 28



Foto 5: INSTALACION DE PISO TORTA



Foto 6: INSTALACION DE MADERA Y MALLA EN PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

