

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA REVOLUCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0296-43	FECHA:	07/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CALIBRE 26




FOTO 2: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 3: MATENIMIENTO DE PUERTA DE METAL.





FOTO 4 : MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



FOTO 5: LEVANTAMIENTO DE TRES HILADAS DE BLOCK Y MOJINETE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público