

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCEULA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA REVOLUCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-029643	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




FOTO 3: MATENIMIENTO DE PUERTA DE METAL.



FOTO 4 : BALCONES DE METAL



FOTO 5: TRES HILADAS DE BLOCK Y MOJINETE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

