

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0501-41	FECHA:	22/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LÁMINAS,



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL.



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURAS DE METAL DE VENTANA Y SUSTITUCION DE VIDRIOS.



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0501-41	FECHA:	22/11/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto.8SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---