

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0508-41	FECHA:	28/08/2024



Foto 1 sustitucion de chapas




Foto 2. Sustitucion de puertas



Foto 3. Sustitucion de porton metal



Foto 4. Sustitucion de vidrios



Foto 5. Susutitucion de balcones de metal



Foto 6. Reparacion de piso torta concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

