



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0508-41	FECHA:	28/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE CHAPAS Y PINTADA DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 4: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 5: REPARACION DE PISO CERRAMICA



Foto 6: SUSTITUCION VENTANAS DE MADERA POR METAL Y VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXADO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0508-41	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON BARANDAS DE METAL




Foto 2: REMODELACION DE CIELO FALSO EN LA DIRECCION

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

