

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0518-41	FECHA:	18/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE DE SOPORTE DE METAL



FOTO 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE DE SOPORTE DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0518-41	FECHA:	18/11/2024



FOTO 7: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE DE SOPORTE DE METAL



FOTO 8: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE DE SOPORTE DE METAL



FOTO 9: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 10: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 11: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 12: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público