

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0518-41	FECHA:	3/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 5: MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 6: MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y Sello del Presidente de la O

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0518-41	FECHA:	3/12/2024



FOTO 7: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 8: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 9: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 10: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 11: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



FOTO 12: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

