



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0580-43	FECHA:	9/07/2024



FOTO 1: DESMONTAJE DE LAMINA



FOTO 2: DESMONTAJE DE LAMINA



FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL




FOTO 5 : SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL. 26




FOTO 6: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

