



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0580-43	FECHA:	0708/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: MANTEMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0580-43	FECHA:	7/08/2024



FOTO 7: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO 8: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




FOTO 5: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS




FOTO 6: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

