



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAXLAMPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0581-43	FECHA:	22/02/2024



FOTO 1: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



FOTO 2: Sustitución de piso de concreto



FOTO 3: Sustitución de sistema eléctrico



FOTO 4: Reparación y mantenimiento de paredes



FOTO 5: Sustitución baranda por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público