

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAXLAMPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0581-43	FECHA:	12/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SANITARIOS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



FOTO 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAREDES.



FOTO 5: SUSTITUCIÓN BARANDA POR METAL




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

