



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0582-43	FECHA:	5/11/2024



FOTO 1: PROCESO DE SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



FOTO 4: REPARACION DE PISO TORTA POR PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



FOTO 5: LEVANTADO DE PARED DE BLOCK EN AULA DE TERCERO PRIMARIA



FOTO 6: REALIZACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

